


De nummers bij de pijlen verwijzen naar de foto's op de achterzijde





### 1. De Smeepoortstraat

Hier stond 60 cm water, maar ook de straten er omheen stonden blank. Samen met het gebied buiten de stad was het één wijde watervlakte.



### 9. Ravage Grote Oosterwijk 37

Het tegen de muur gebouwde huis van Klaas Foppen, bewoond door 2 Belgische gezinnen, werd grotendeels vernield. De bewoners waren tijdig gevlucht. Pas om 3 uur 's middags kon men het huis weer bereiken.



### 2. Verwoeste muziekkoepeel

De muziekkoepeel uit 1910 werd weggevaagd en de Buiten-Sociëteit zwaar beschadigd. Houten onderdelen en meubilair dreven tot bij het station.



### 10. De HK-46

DE HK-46 voer na de HK-90 uit om te redden wat er te redden was. De HK-90 heeft de drenkelingen van de gezonken Noordster gehaald.



### 3. De zeebeer bij de ijsbaan

De lage zeemuur werd over een lengte van 30 m stuk geslagen. Deze muur is aan de voet 3 m breed. Brokken van 2 à 3 meter lang, 40 cm dik en van 100 en 200 kg werden door het water weggesmeten



### 11. Een sloep wordt vlot gemaakt

Onder het toezien van velen gaat een sloep naar de dobberende botters om die veilig vast te leggen. Ver in zee lag daar nog de gestrande Noordster dat in de storm zijn roer had verloren.



### 4. De hoge zeemuur achter de Munt

Hier bezweek 40 m zeemuur. Aan de voet is deze 2 m dik. Van de gevallen gedeelten waren er brokken waaraan de oude stenen nog zo vast zaten "als een muur".



### 12. De Noordster" veilig voor de wal

De schipper had met behulp van planken zijn gezin in de, boven het water uitstekende, mast, omhoog gehesen. Allen zijn gered door de dappere Harderwijker vissers. Hier ligt het schip veilig aan de kade te Kampen.



### 5. Vijhestraat

Alle zijstraten vanaf de Bruggestraat tot het Kerkplein alsmede het Achterom, de Kerksteeg en alle tuinen en erven van de bewoners stonden blank.



### 13. Huisjes Havendam 16 en 18

Achter de molen was 10 m muur weggeslagen. Zware drijvende bomen, die klaarlagen voor verzending, hebben deze huisjes open geramd. De gevels werden ingedrukt en het muurwerk kantelde over de straat.



### 6. De Donkerstraat

Midden in den nacht werden de bewoners verrast door het water. In de Donkerstraat, van de Marktzijde gezien, stond 60 cm water. Oude Harderwijkers wisten het wel, de overkluisde Stadsbeek behoorde tot de punten die het snelst onderliepen. De tuinen stonden blank, zoodat vóór en achter het water de huizen instroomde. Er stond 25 tot tot 60 cm water in de woningen. Pas in de namiddag kon de schade worden overzien.



### 14. Ondergelopen Havenkade

Meerdere schepen hadden ook aan lijzijde dreggen uitgebracht. Deze ligplaats was door het Militair Gezag aangewezen. De schade zou anders groter zijn.



Op de foto is het water al zakkende.



### 15. Een botter op de kade

Ondanks alle voorzorgen zien we hier een botter van Sijmen Goosens, de HK-117, op de Havenkade. Waar het roer zat staat nu een dommekracht. In de verte zien de draaiende molen.



### 7. Doorbraak bij de hoge zeemuur

De 250 m lange en 6 m brede weg van de Bruggepoort naar de Vispoort is totaal weggeslagen. De zeemuur heeft het geweld niet kunnen houden, hij bezweek op verschillende punten.



### 16. Ondergelopen Bleek

De huizen links aan de Kuipwal stonden hoog en droog. De Bleek was één waterzee. Het peil van de Bleekgracht was 1 m gestegen. Om de huisjes rechts te bereiken moest men tot borsthoogte door het water waden.



### 8. Doorbraak Kromme Oosterwijk 14

Brokstukken op het plaatsje bij de woning Kromme Oosterwijk 14. Het huisje van weduwe Foppen, welke aan de binnenkant van de muur stond, is grotendeels verwoest.



### 17. Drijvende school

Links de Belgische houten school die ging drijven. Het water zakt, maar 1½ m is niet zomaar weg. Van de verdrinken kippen kan nog een versterkende soep worden getrokken.